技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	阳春市晟泽机械金属有限公司	统一社会信用代码	91441781MA4WLN123Q
检测报告编号	GDYZJD20250224	检测任务编号	DQ20250224
所属行业	黑色金属铸造	企业规模	小型
联系人姓名	区**	联系电话	/
用人单位地址	广东省阳江市阳春市春城街道阳春产业转移工业园 D7-1		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	林宝权
项目组成员	林德豪、林宝权、李富强、林良盈

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-06-04	林德豪、林宝权	区锡坤
现场采样	2025-06-26	林德豪、林宝权、李富强、林良盈	区锡坤
现场测量	2025-06-26	林德豪、林宝权、李富强、林良盈	区锡坤

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 林宝权、林德豪

现场采样相片	 林德豪
	 林宝权

现场测量相片	 林德豪